

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์	500	391	271		- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางคอมพิวเตอร์	
2. นางธัญทิรา เฝ้าโต๊ะใจ	465	361	235	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	- เพิ่มหลอดไฟ	
3. นางพัชรี คำรินทร์	420	463	265		- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางคอมพิวเตอร์	
4. น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ	333	323	264		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
5. น.ส.ณัชรพัตร์ รุติธานินทร์	392	376	317		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
6. น.ส.เบญจพร ปานดี	415	393	305	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	
7. น.ส.ธนย์ศรี วงศ์เกษม	426	397	310		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
8. น.ส.ลลิตา ถมทอง	525	407	369		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	
9. น.ส.สิริจรรยา ทิพย์วงศ์	537	394	349		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	
10. นายกมล กล่อมมิตร	246	224	450		- เพิ่มโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
11. นางกาญจนา ถาแก้ว	383	330	257		- เพิ่มโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
12. นางปราณี พันธุ์ดี	409	337	280	หลอดไฟเสียหลายจุด	- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	- เปิดไฟ/ หน้าต่าง

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางจริญา ช่อนนาง	360	321	320	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
2. น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์	475	449	331			
3. น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์	475	449	331			
4. นางสาวกนกมล จินดา	547	543	318		เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟ	
5. นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย	485	483	341		ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
6. นายชัยกฤต วัชรธนโกดิน	402	383	231			
7. นางสาววิไลพร สมณะศักดิ์	383	353	260	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
8. ศิริขวัญ อินจินดา	306	243	166		เพิ่มหลอดไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
9. นางธัญญารัตน์ เมธีวิศวงศ์	418	431	416			
10. นายพิรพล จิตติวงศ์	311	321	224			
11. นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์	335	270	224	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	- เปลี่ยนหลอดไฟใหม่	
12. นางวิยะดา ตาติวงศ์	402	417	352			
13. นางจันทนา สุวรรณดุก	441	414	325			- เปิดไฟ/ หน้าต่าง
14. นางสาวนীর เรียนกุนา	492	360	326		เพิ่มโคมไฟ/ ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
15. นายประเสริฐ ใจเมคา	410	448	234			
16. นายเทิดศักดิ์ ลักษณะแสงวิไล	299	312	172			
17. นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	387	363	312	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	ซ่อมหลอดไฟให้ใช้งานได้ทุกดวง/ ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟ	
18. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด	472	448	300	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา	285	203	185	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟ	
นายอาจันทร์ อยู่นาน	360	200	168	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด	ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
ผศ. ดร.กชพร ศิริโกคากิจ	685	606	372		- เปิดผ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร	ช่วยเพิ่มค่า Lux จอคอมพิวเตอร์ 473
อ. ดร.สุดเขต สกุลทอง	770	600	754		- เปิดผ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร	
ห้องประธานสภาคณาจารย์	706	448	386		- ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรัศมีที่โคมไฟส่องสว่าง	เปิดม่าน/ เปิดไฟ
รศ. ดร.ศิริพร กิริติการกุล	536	290	281		- ปรับย้ายจอคอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่มค่า Lux - 501	เปิดม่าน/ เปิดไฟ
น.ส.กัญญาพัตร ทองงาม	372	291	225		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/เพิ่มหลอดไฟ	เปิดม่าน/ เปิดไฟ
น.ส.พรรณรัตน์ ดันติเสรี	181	104	109	แสงไฟไม่เพียงพอ มีหลอดไฟเดี่ยวแยก 1 โคม	- เพิ่มหลอดไฟ/ โคมไฟ/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ เปิดม่าน	เปิดม่าน/ เปิดไฟ
นายวรภาส ปูระณะพงษ์	159	160	132	แสงไฟไม่เพียงพอ มีหลอดไฟเดี่ยวแยก 1 โคม	- เพิ่มหลอดไฟ/ โคมไฟ/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ เปิดม่าน	
น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล	396	411	354	หลอดไฟมีปัญหา 1 หลอด	- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟ	
					ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง	
นางเพ็ญภา กันทะตา	656	637	445		- เปิดผ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร	
นางประนอม จันทร์งษ์	819	697	385		- เปิดผ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร	หลอดไฟชำรุด หลอด

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ: จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวแอนนา สุปินะ	542	384	367	ดวงโคมอยู่สูง และใช้งานมานาน	ปรับตำแหน่งโตะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ	ปรับตำแหน่งโตะคอมพิวเตอร์ แล้วได้ 405 Lux
2. นางสาวอรอนงค์ คำยอง	282	450	350		ปรับตำแหน่งโตะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ, ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟ	
3. นางทิพย์สุดา ศาลิรัตน์	414	449	362		ปรับตำแหน่งโตะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ	
4. นางสาวอาภาพร ชุนคง	477	394	303			
5. นางสาวจารุณี ไชยประดิษฐ์	578	504	405			
6. นางนุชนาด ยะอินตะ	609	522	370			
6. นายประศาสน์ ก้องสมุทร	1192	531	493		ควรเปิดม่านช่วยเวลาทำงาน	เปิดหน้าต่าง เปิดไฟ

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โตะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโตะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นายปรีชา มะโนแสน	358	334	210		เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอด หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
2. นางสาวกมลมาส จำรัส	428	390	280		เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอด	
3. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	245	313	238		ทำความสะอาดหลอด หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ แล้วได้ 405 Lux
4. นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา	405	365	301			
5. นายพิพัฒน์ อิศระไพจิตร	452	420	360			
6. นางภูษิตา ญาติมิตรหนู	563	583	382			
7. นางสาววิไลพร นามวงศ์	385	383	223	จำนวนหลอดไม่เพียงพอ	แก้ไขหลอด หรือปรับที่นั่ง หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	เปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
8. นางรุ่งทิพา เจริญทรัพย์	421	389	354		แก้ไขหลอด	
9. นางศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์	400	287	317			
10. นายจิตติกร บุญราศรี	307	322	236			
11. นางจิราพร สุนันทานนท์	383	305	247		เปิดม่านช่วยให้แสง หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
12. นางสาววัชรารักษ์ พิลลา	361	262	188			
13. นางมยุรา ชูทอง	469	479	364			
14. นางสาวธนัชพร เปรมเกษม	348	308	195			
15. นางจินดา จันทิ	536	256	200		ควรเปิดม่านช่วย	ควรใช้แสงจากภายนอกช่วย
16. นายวรณศิริ สุจินดา	191	124	96			
17. นางสาวมินา ทาหอม	171	170	123	หลอดไฟดวงกลางไม่ออก	เพิ่มหลอด หรือเพิ่มโคม จำนวน 3.4 หลอด/โคม	
18. นางวรกานต์ เขียวละม้าย	165	145	97	จำนวนหลอดไม่เพียงพอ		
17. นางสาวมินา ทาหอม	171	170	123			


ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงาน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ และ ม.แม่โจ้-ชุมพร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ


ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวกรองทอง สิริเกตุ	136	99	77	โคมไฟแบบโคมเดี่ยว	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าที่มีจำนวนหลอดเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 หลอด หรือ	
2. นางชไมพร ดันสุวรรณ	152	110	119		ปรับตำแหน่งโคมไฟให้แสงเพียงพอ	
3. นางณัฐธินันท์ เขี่ยมตระกูล	473	279	204			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโคมไฟทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องรองอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์	490	388	379		ควรหาโคมไฟตั้งโต๊ะช่วยให้ความสว่างบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์	
2. รองอธิการบดี(อาจารย์อภิชาติ สวนคำทอง)	370	106	306		ควรเปิดม่าน และหน้าต่าง ช่วยเพิ่มแสง	
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)	710	662	411		เปิดม่านช่วยเวลาทำงาน	
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ)	690	690	421		เปิดม่านช่วยเวลาทำงาน	
5. รองอธิการบดี (อาจารย์รัชฎู เชื้อวิโรจน์)	894	803	868		ย้ายตำแหน่งโต๊ะทำงาน หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย หรือเพิ่ม หลอดไฟ	

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : กองอาคารและสถานที่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นายประคอง ยอดหอม จุดที่ 1	522	477	1099		ควรเปิดม่านช่วย	
และจุดที่ 2	852	594	546			
2. นางปวีศา ฉัตรพัชรกัญญา	632	390	439		ขยับโต๊ะคอมพิวเตอร์ถอยหลัง จะได้ค่า 603	
3. นางสาววรัทยา สุขแก้ว	533	313	310		หมุนหน้าโต๊ะเข้าหาคอมไฟได้ค่า 513 หรือเพิ่มคอมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟตรงกลาง	
4. นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร	436					
5. นายสุนทร อธิธรรมมะ	384					
6. นายไพศาล สงวน	569	583	477		ติดคอมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสงตรงเบ้นคีย์บอร์ดและจอคอมพิวเตอร์	
7. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์	632	383	402		ติดคอมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสงตรงเบ้นคีย์บอร์ดและจอคอมพิวเตอร์	
8. นายทศพล อุปีโน	1021	389	262		ย้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพิ่มจำนวนหลอดคอมไฟ	
9. นายกฤษฎา ยศเดช	451	287	160		ย้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพิ่มจำนวนหลอดคอมไฟ	
10. นายพฤธา ประดิษฐ์ทอง	380	322	82		ย้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพิ่มจำนวนหลอดคอมไฟ	
11. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ	464	305	613		เพิ่มหลอด	
12. นายเชิดพงศ์ รอบเมือง	622	262	384		ใช้คอมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
13. นายประพันธ์ ชันทอง	367	479	246			
14. นางสาวอัมพวรรณ กันทะ	438	308	203		เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ใช้คอมไฟตั้งโต๊ะช่วยให้แสง	
15. นางอรทัย เบ็ญนวล	405	256	383		ทำความสะอาดหลอดหรือเปลี่ยนหลอดเป็น LED	ควรใช้แสงจากภายนอกช่วย
16. ห้องประชุมกองอาคารฯ จุดที่ 1	704				เปิดม่านช่วยเล็กน้อย	เปิดม่าน และปิดไฟ
จุดที่ 2	671					เปิดไฟ และปิดม่าน
17. นายจำนงค์ ถาแปง	406	309	237	หลอดไฟดวงกลางไม่ออก	แก้ไขหลอดเพื่อทำความสะอาดหลอดไฟ คอมไฟ หากยังไม่เพียงพอให้หาคอมไฟ	
					ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสง	

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ: จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นายสมาน บุญทองคำ	593	374	301	หลอดไฟดวงกลางไม่ออก	แก้ไขหลอดที่เสีย หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
2. นางโสภา สุทธิฤทธิ์	500	453	395	หลอดไฟดวงกลางไม่ออก	แก้ไขหลอดที่เสีย หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
3. นางสาวดวงดาว ศรีวรรณบุตร	497	482	321		} ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟฟ้า	
4. นางสาวอารัทธา พิเชษฐพันธ์	539	567	474			
5. นางพิชญากัด คำสืบ	355	227	220	หลอดไฟตรงกลางเสีย	เปลี่ยนหลอด เพิ่มจำนวนหลอด	
6. นางศรินรา ธีระคำ	411	385	220	หลอดไฟตรงกลางเสีย (วอร์มไวท์ 1 หลอด)	เพิ่มจำนวนหลอด (หลอดตรงกลางเสีย)	
7. นายรัตติกาล ณวิชัย	362	378	338	หลอดเสีย	เพิ่มไฟ (หลอดตรงกลางเสีย)	
8. นายศราวุฒิ ทิพจร	579	488	462		เปลี่ยนหลอดกลางเป็นแบบวอร์มไวท์	
9. นางสาวณิชนันท์ ดวงคำ	458	398	350	หลอดตรงกลางเสีย	แก้ไขหลอดไฟ หากไม่พอ	
10. นายพลวศิษฐ์ หล้าภาส	518	520	326			
11. นางสาวพรรณนุท พูลสวัสดิ์	539	467	305		ย้ายหน้าจอลงคอมพิวเตอร์	
12. นางสาวมยุรี แก้วประภา	291	320	222			
13. นายสุชาติ จันทร์แก้ว	223	165	147		เปลี่ยนโคมไฟให้มีจำนวนหลอดเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 หลอด	
14. นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์	425	369	340	หลอดตรงกลางเสีย	ซ่อม หากยังไม่เพียงพอให้เพิ่มหลอด	
15. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสม	449	325	221	หลอดเสีย	ซ่อม หากยังไม่เพียงพอให้เพิ่มหลอด	
16. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	753	502	379		เปิดม่านหน้าต่างช่วย	
17. นายวารินทร์ ชินแก้ว	410	418	390		ควรเปิดม่านช่วย หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	
18. นางสาววิตรี ไคร้มา	381	287	235	หลอดไฟตรงกลางเสีย	ควรเปิดม่านช่วยให้แสงสว่างในห้อง หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	
19. นางสาวกัศจิรา วิจิตร	334	134	125	โคมไฟฟ้าเป็นแบบ 2 หลอด/โคม		
20. นางสาวละออศิริ พรหมศรี	230	917	392			
21. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	340	380	290			
22. นายวันเฉลิม ปัญญาดี	448	371	214		} เพิ่มหลอดไฟในห้องหรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสง	
23. นายอดิสร สุวรรณ	375	272	256			
24. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	390	307	308			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องเลขานุการอธิการบดี และผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ


ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวนวลนิตย์ สกุลทอง	368	287	134		ควรเปลี่ยนโคมจากแบบ 2 หลอด เป็นแบบ 3-4 หลอด	
2. นางสาวปทุมณา แม่นพยัคฆ์	272	220	192		ปรับโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับแสงได้มากขึ้น	
3. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม	307	190	172			
4. เลขานุการ (รองอธิการบดี ผศ.พาวิน มะโนชัย)	515					ไม่ได้ใช้คอม
5. รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	668	653	614			ปิดม่าน เปิดไฟ (ใกล้หน้าต่าง)
6. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาริชัยชูลาภ)	542	682	1018			เปิดม่าน เปิดไฟ
7. อธิการบดี (ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช) จุดที่ 1	687	578	433		ควรเปิดม่านเพื่อเพิ่มแสงเล็กน้อย	ปิดม่าน เปิดไฟ
8. อธิการบดี (ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช) จุดที่ 2	1013	655	474			เปิดม่าน เปิดไฟ

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ	160	99	76		ควรเปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้เป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม และเปิด ม่านช่วยเพิ่มแสง	
2. นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร	308	271	155			
3. นางสาวสุพรรณษา ปัญญาอธิลิน	288	279	218			
4. นายสุพงศ์ พุ่เจริญ	170	162	109			
5. นางสุจิตรา ราชจันทร์	137	66	101			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องศูนย์วิทยุ และห้องงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. ห้องศูนย์วิทยุ	173	115	113	โคมไฟและหลอดไฟไม่เพียงพอ	เพิ่มโคม และใช้แบบ 3-4 หลอด/โคม หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
2. นายณรงค์ เจริญวุฒิ	181	175	115		เพิ่มแสง	
3. นายสมเพชร ปาวิน	393	120	120			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

วันที่ตรวจ : 12 / 7 / 2560

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องสำนักงานคุณภาพฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอากาศ : ครึ้มฝน

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวนิตยา ใจกันทา	207	199	122			
2. นางวันทิพย์ ปิ่นแก้ว	252	260	188			
3. นางจุฑารัตน์ ชิดทอง	227	171	136	แสงไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นแบบ 1	ควรเปิดม่านหน้าต่างช่วยให้แสง หรือเพิ่มโคมแบบ 3-4 หลอด/โคม ม่านช่วยเพิ่มแสง	
4. นางวราภรณ์ พุกกุล	229	224	136	หลอด โคมเดียว		
5. นางรัตนา กันต์โรจน์	334	286	111			
6. นางสาวตรุณี สุริยศ	278	214	149			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ: จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องงานบัญชี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

สภาพอากาศ : ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวรัชนิกรณ เครือปัญญา	510	312	215		ย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้รับแสงจากหน้าต่าง หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	
2. นางสาวสิริเบญจรงค์ มะลิเผือ	259	214	233			
3. นางสาวธารินี ปันตะ	231	119	147	โคมหลอดคู่		
5. นางสาวเกศริน บุญเลิศ	303	261	327		ย้ายจากกันเนื่องจากบังแสง หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	
6. นายทศพงษ์	325	378	252			
7. นายทวีพงษ์ พูลศิริบุญ	182	135	129	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ	
8. นางสาวสิรินทรนอชา เกษมสันต์	121	137	78			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

[illegible]

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิชาญ ถาแก้ว)

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวบาศรี สุขจิตต์	326	306	189	} เพดานสูง ทำให้แสงที่ตกลงพื้นที่ทำงานดริอปลง	เปิดม่าน หรือหาโคมไฟตั้งโต๊ะ ช่วยเพิ่มแสง	
2. นายคมสัน จักรคำ	355	305	352			
3. นางนงลักษณ์ จันทรเที่ยง	467	426	312			
4. นางสาวธนาภา สมบูรณ์ชัย	386	360	299			
5. นางศรีอนงค์ ไคร้มา	285	241	228			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

สภาพอากาศ :


ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวกนกวรรณ ชะนันชนะ	141	79	66	โคมไฟเป็นแบบหลอดเดี่ยว รวมถึงระยะเพดานสูง ทำให้แสงที่ส่องพื้นที่ทำงานต่ำ	เปิดม่าน เปิดหน้าต่าง เพื่อเพิ่มแสงภายในห้อง และควรเปลี่ยน	
2. ภัคจิรา	97	75	70		โคมไฟให้เป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอ	
3. สาวิตรี	195	145	112			
4. ธิรวัฒน์	144	161	146			
5. นัฏฐวิชัย	108	131	108			
6. ชุติชัย	261	227	133			
7. พรทิวา	302	160	222			
8. พรกมล	86	61	52			
9. นารีรัตน์	102	109	75			
10. ผอ.สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	145					

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : สถานีวิทยุ FM95.50 MHz ชั้น 1 อาคารอิงศรศรีกสิการ

สภาพอากาศ :


ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นายธีระยุทธ แสนสุข	137	144	116	จำนวนหลอดไฟไม่เพียงพอ และเพดานสูง	ควรเปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้เป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	
2. นายสุธีรพัฒน์ ฐระเสน	118	125	84	จำนวนหลอดไฟไม่เพียงพอ และเพดานสูง	ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยให้แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ด	
3. นางสาวพวงพยอม เสนาวารี	223	213	170	เพดานสูง		
4. นางสาวประภาพร ขุนนา	122	75	43			
5. นางสาวธัญชนก สีหาพล	114	112	99			
6. นายสาธิต หาญยุทธ	69	75	70			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : กองสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารอิงศรภิบาล

สภาพอากาศ : ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวปริศนา เก่งกาจ	273	197	185	เพดานสูง ทำให้แสงไม่เพียงพอ และเป็นโคมหลอดคู่	- ควรเปิดผ้าม่านและหน้าต่าง ช่วยเพิ่มแสง	
2. นางสาวหยาดพิรุณ ทองงาม	148	160	146		] ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟ	
3. นางนิรมล ทองทิพย์	234	195	198			
4. นางสาวอำไพ บัวลอย	214	211	122			
5. นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์	205	176	125			
6. นางสาวณัฐพร เชื้อนแก้ว	171	189	165			
7. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก	232	193	155			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : งานเงินรายได้ กองคลัง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

สภาพอากาศ : ครึ่งฟ้าครึ่งฝน

ชื่อ-สกุล	ปริมาณความสว่าง			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ (วัดแบบ)
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3			
1. นางสาวปณิดา	472	257	299	- เพดานสูง	- ควรเปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้เป็นแบบ 3-4 หลอด/โคม	กระจกติดฟิล์มกรองแสง
2. นางพิชญา พิศวนชม	260	213	182	- จำนวนหลอดไฟไม่เพียงพอ เพราะโคมไฟในห้องเป็น	- ใช้โคมไฟฟ้ติดตั้งให้ช่วยให้แสงสว่างเพิ่มขึ้น	ปิดหน้าต่าง ปิดม่าน
	326	363	270	แบบ 2 หลอด	- เปิดม่านและหน้าต่างช่วยให้แสง	เปิดหน้าต่าง เปิดม่าน
3. นางสุพรรณา ยอดคำ	334	274	250		- ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟ	
4. นางสุพรรณ ดวงบาล	116	131	99			
5. นางสาวนงลักษณ์ สมบูรณ์	258	157	112			
6. ชุติพันธ์	350	240	182			ปิดม่าน เปิดไฟ
	412	335	259			เปิดม่าน เปิดไฟ
7. นางสาววิริมา ดาลผัด	390	290	247			
8. นางสาววิลาสินี ศิริ	222	173	128			
9. นายสถาปัตย์ เลนะวัฒนะ	257	231	192			
10. นางอัมพิกา พรหมมิ	317	208	163			ปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
	399	466	378			เปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
11. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ	269	213	168			ปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
	343	316	235			เปิดหน้าต่าง เปิดม่าน
12. นางกาญจนา วงศ์สวย	152	122	79			

ค่ามาตรฐานแสงสว่าง : คอมพิวเตอร์ = 600 LUX , โต๊ะทำงาน = 400 LUX

หมายเหตุ : จุดที่ 1 หน้าโต๊ะทำงาน

จุดที่ 2 หน้าเบ้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

จุดที่ 3 หน้าจอคอมพิวเตอร์

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)