



ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๘/ ๓๕๒๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้างานอาคารอำนวยการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ฉบับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่เจ้าหน้าที่จากงานอาคารอำนวยการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย
ได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบ
สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ดังนั้น กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอส่งรายงาน
ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์ ตำแหน่ง
นักบริหารงานอาคารสถานที่ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๓๘๙ ๓๒๔๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

04

(อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี
กองอาคารและสถานที่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๙ ๓๒๔๒ โทรสาร ๐ ๕๓๘๙ ๘๘๖๒

รับเรื่องแล้ว.....
วันที่...../...../25.....

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ตรวจวัด : วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์การตรวจวัด :

๑. ประเมินระดับความเข้มของแสงสว่างตามลักษณะการทำงาน
๒. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ ISO

เครื่องมือการตรวจวัด :

เครื่องวัดความเข้มของแสง Digital Luminance Meter range ๙ - ๕๐๐,๐๐๐ lux ยี่ห้อ Extech รุ่น easy View TM-๓๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๑ ๑๙๓ ๖๖ บ.๑๒๕๓/ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน : กรมวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน้า ๖ มีการทวนสอบให้เป็นศูนย์ก่อนการใช้งาน ผ่านการ Calibration โดยการตรวจวัดแบบเฉพาะจุด (illuminance measurements – points) เพื่อต้องการทราบปริมาณความเข้มแสงสว่าง ณ จุดใดๆ ของหัวหน้างาน (Visual task)

ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง

จากการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเฉพาะจุด ณ ที่ใช้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง โดยได้ตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในที่ทำงานของลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๐ หน่วยงาน จำนวน ๑๘๘ คน ทำการตรวจวัดจำนวน ๓ จุด/คน ประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| จุดที่ ๑ จอคอมพิวเตอร์ | ค่าแสงมาตรฐาน : ๖๐๐ |
| จุดที่ ๒ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ | ค่าแสงมาตรฐาน : ๕๐๐ |
| จุดที่ ๓ โต๊ะทำงาน | ค่าแสงมาตรฐาน : ๕๐๐ |

จากการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างดังกล่าว พบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จำนวน ๘๗ จุด และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จำนวน ๕๗/๗๗ จุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดร้อยละ ๑๕.๔๓ และคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดร้อยละ ๘๔.๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนั้น

เพื่อให้ปริมาณความเข้มแสงสว่างมีความเหมาะสมกับการทำงาน และตอบสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงาน จึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความเข้มแสงสว่างและทำการตรวจวัดซ้ำภายหลังดำเนินการแก้ไขตามลำดับดังนี้

๑. การทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ

๒. การปรับสถานีงาน การปรับทิศทางคอมพิวเตอร์/โต๊ะทำงาน ให้ตำแหน่งการทำงานอยู่ตรงกับหลอดไฟ ไม่ให้มีสิ่งบังแสง

๓. เพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติ โดยการเปิด-ปิดม่านให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

๔. ณ สถานีงานที่ไม่สามารถย้ายได้ พิจารณาย้ายหลอดไฟ หรือเพิ่มโคมไฟตั้งโต๊ะให้ตรงกับสถานีงาน พิจารณาเพิ่มหลอดไฟจุดที่อับแสงที่มีความเข้มแสงต่ำกว่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการมองเห็นของคนทำงาน

สำหรับในคนทำงานควรมีการบริหารสายตา การพักสายตาช่วงเวลาทำงาน มีการตรวจสภาพการมองเห็น และหากมีปัญหาเรื่องสายตาควรปรับให้เหมาะสม เช่น การใส่แว่นตา

สรุปรายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน (คน)	จุดที่ ๑		จุดที่ ๒ แบนพิมพ์		จุดที่ ๓ โต๊ะทำงาน		ผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐาน ทั้งหมด/หน่วยงาน (จุด)	ไม่ผ่านตาม เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมด/ หน่วยงาน (จุด)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
๑	กองกลาง	๑๒	๐	๑๒	๒	๑๐	๑	๑๑	๓	๓๓
๒	กองคลัง	๑๔	๐	๑๔	๙	๕	๑	๑๓	๑๐	๔๔
๓	สำนักงานสภาคณาจารย์	๑๒	๕	๗	๖	๖	๒	๑๐	๑๓	๒๓
๔	สำนักงานตรวจสอบภายใน	๗	๒	๕	๕	๒	๒	๕	๙	๑๒
๕	กองแผนงาน	๑๓	๐	๑๓	๒	๑๑	๐	๑๓	๒	๔๙
๖	ศูนย์ประสานงาน ม.แม่โจ้-แพร์ เกล็ดพระเกียรติ	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๙
๗	ห้องรองอธิการบดี ชั้น ๓	๕	๓	๒	๓	๒	๓	๒	๙	๖
๘	กองอาคารและสถานที่	๑๓	๗	๖	๔	๑๓	๖	๑๑	๑๓	๓๔
๙	กองการเจ้าหน้าที่	๒๔	๑	๒๓	๙	๑๕	๒	๒๒	๑๒	๖๐
๑๐	ห้องเลขานุการอธิการบดี และผู้บริหาร ชั้น ๔	๘	๓	๕	๔	๔	๔	๔	๑๑	๑๓
๑๑	งานประชาสัมพันธ์	๕	๐	๕	๐	๕	๐	๕	๐	๑๕
๑๒	ห้องศูนย์วิทยุ และห้องงานรักษาความปลอดภัย	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๙
๑๓	สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	๖	๐	๖	๐	๖	๐	๖	๐	๑๘
๑๔	งานบัญชี กองคลัง ชั้น ๒ อาคารอิงศรสิริการ	๘	๐	๘	๐	๘	๐	๘	๐	๒๔
๑๕	ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น ๑ อาคารอิงศรสิริการ	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๓	๐	๙
๑๖	งานเงินเดือน กองคลัง ชั้น ๑ อาคารอิงศรสิริการ	๕	๐	๕	๑	๔	๐	๕	๑	๑๕
๑๗	สำนักบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑ อาคารอิงศรสิริการ	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๓๐
๑๘	สถานีวิทยุ FM๙๔.๕๐ MHz ชั้น ๑ อาคารอิงศรสิริการ	๖	๐	๖	๐	๖	๐	๖	๐	๑๘
๑๙	กองสวัสดิการ	๗	๐	๗	๐	๗	๐	๗	๐	๒๑
๒๐	งานเงินรายได้ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารอิงศรสิริการ	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๓๖
รวมเป็นจำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)		๑๔๘	๒๑	๑๖๗	๔๕	๑๔๓	๒๑	๑๖๗	๔๗	๔๗/๗

รวมเป็นจำนวนที่สำรวจทั้งหมด (จุด)

๕๖๔


คิดเป็นค่าเฉลี่ย

๑๕.๔๓

๔๕.๕๗

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์		จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์		จุดที่ 3 ใช้ทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่า มล ประเมินมาตรฐาน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่า มล ประเมินมาตรฐาน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่า มล ประเมินมาตรฐาน	ผล			
1. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์	500	600	391	400	271	400	ไม่ผ่าน	- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางคอมพิวเตอร์		
2. นางอัมมิตรา เม่งศิระใจ	465	600	361	400	235	400	ไม่ผ่าน	- เพิ่มหลอดไฟ		
3. นางพัชรี คำรินทร์	420	600	463	400	265	400	ไม่ผ่าน	- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางคอมพิวเตอร์		
4. น.ส.กริยา ทิพย์โอสถ	333	600	323	400	264	400	ไม่ผ่าน	- ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
5. น.ส.ณัฏฐพรพัชร์ สุตาขานิษฐ์	392	600	376	400	317	400	ไม่ผ่าน	- ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
6. น.ส.เบญจพร ปานดี	415	600	393	400	305	400	ไม่ผ่าน	- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์		
7. น.ส.ธัญรัตน์ วงศ์เกษม	426	600	397	400	310	400	ไม่ผ่าน	- ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
8. น.ส.รติสุตา งามทอง	525	600	407	400	369	400	ไม่ผ่าน	- ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์		
9. น.ส.สิริจรรยา ทิพย์วงศ์	537	600	394	400	349	400	ไม่ผ่าน	- ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์		
10. นายกมล กล่อมมิตร	246	600	224	400	350	400	ผ่าน	- เพิ่มคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
11. นางกาญจนา ธาแก้ว	383	600	330	400	257	400	ไม่ผ่าน	- เพิ่มคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
12. นางปราณี พันธุ์ดี	409	600	337	400	280	400	ไม่ผ่าน	- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์		- ปิดไฟ/ หน้าต่าง
ค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน	0		2		1					

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ธาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานซ่อมบำรุง รพ.สันทราย

(นางมณฑกานต์ เครือเดชะ)

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอดเครื่องบิน			จุดที่ 2 บนพื้นที่คอมมิวนิตี			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นางจริยา ออมนาง	360	600	ไม่ผ่าน	321	400	ไม่ผ่าน	320	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
2. น.ส.กรประภา ปัญญาศิริ	475	600	ไม่ผ่าน	449	400	ผ่าน	331	400	ไม่ผ่าน			
3. น.ส.กรประภา ปัญญาศิริ	475	600	ไม่ผ่าน	449	400	ผ่าน	331	400	ไม่ผ่าน			
4. นางสาวกมลดา จินดา	547	600	ไม่ผ่าน	543	400	ผ่าน	318	400	ไม่ผ่าน	เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด/ ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์		
5. นางมณฑิลา วนิชน้อย	485	600	ไม่ผ่าน	483	400	ผ่าน	341	400	ไม่ผ่าน	ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
6. นายชัยฤต วัชรธนโณ	402	600	ไม่ผ่าน	383	400	ไม่ผ่าน	231	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟชำรุด 2 ดวง		
7. นางสาววิไลพร สมณะศักดิ์	383	600	ไม่ผ่าน	353	400	ไม่ผ่าน	260	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
8. ศิริขวัญ อินสินดา	306	600	ไม่ผ่าน	243	400	ไม่ผ่าน	166	400	ไม่ผ่าน			
9. นางธันยธรณ์ เมธีวิดวงค์	418	600	ไม่ผ่าน	431	400	ผ่าน	416	400	ผ่าน	เพิ่มหลอดไฟ/ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสว่าง		
10. นายพีรพล จิตติวงศ์	311	600	ไม่ผ่าน	321	400	ไม่ผ่าน	224	400	ไม่ผ่าน			
11. นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์	335	600	ไม่ผ่าน	270	400	ไม่ผ่าน	224	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
12. นางวิระดา ตาสิงห์	402	600	ไม่ผ่าน	417	400	ผ่าน	352	400	ไม่ผ่าน	- เปลี่ยนหลอดไฟใหม่		
13. นางสาวจินดา สุวรรณดุก	441	600	ไม่ผ่าน	414	400	ผ่าน	325	400	ไม่ผ่าน			- เปิดไฟ/ หน้าต่าง
14. นางสาวนิตริ เรืองนา	482	600	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	326	400	ไม่ผ่าน	เพิ่มคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสว่าง		
15. นายประเสริฐ ใจเมตตา	410	600	ไม่ผ่าน	448	400	ผ่าน	234	400	ไม่ผ่าน			
16. นายเกิดศักดิ์ ลักษณะแสงวิไล	299	600	ไม่ผ่าน	312	400	ไม่ผ่าน	172	400	ไม่ผ่าน			
17. นางสาวเพ็ญรัตน์ เก่งกาจ	387	600	ไม่ผ่าน	363	400	ไม่ผ่าน	312	400	ไม่ผ่าน	ซ่อมหลอดไฟให้ใช้การให้ทุกดวง/ ทำความสะอาดหลอดและคอมพิวเตอร์		
18. นางสาวพรรณราย ชื่นคำมุด	472	600	ไม่ผ่าน	448	400	ผ่าน	300	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟดวงที่อยู่ตรงกลางชำรุด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			9			1					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางฉันทกานต์ เครือเตชะ) งานซ่อมบำรุง รพ.สันทราย

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์				จุดที่ 2 เปรินทิมคอมพิวเตอร์				จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน				ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน				
1. ว่าที่ ร.ต.ภาวิดา แก้วมา	285	600	ไม่ผ่าน		203	400	ไม่ผ่าน		185	400	ไม่ผ่าน		เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟ		
2. นายอัครินทร์ อยู่ขุน	360	600	ไม่ผ่าน		200	400	ไม่ผ่าน		168	400	ไม่ผ่าน		ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
3. นศ. ดร.ภชพร ศิริบัณฑิตกิจ	605	600	ผ่าน		606	400	ผ่าน		372	400	ไม่ผ่าน		- ปิดฝ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร		ช่วยเพิ่มค่า Lux จอคอมพิวเตอร์ 475
4. อ. ดร.สุทธเขต สฤทธทอง	770	600	ผ่าน		600	400	ผ่าน		754	400	ผ่าน		- ปิดฝ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร		
5. ห้องประธานสภาคณาจารย์	706	600	ผ่าน		448	400	ผ่าน		386	400	ไม่ผ่าน		- ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรัศมีที่โคมไฟส่องสว่าง		เปิดม่าน/ เปิดไฟ
6. รศ. ดร.ศิริพร กิจศิริกรกุล	536	600	ไม่ผ่าน		290	400	ไม่ผ่าน		281	400	ไม่ผ่าน		- ปรับระยะจอคอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่มค่า Lux - 501		เปิดม่าน/ เปิดไฟ
7. น.ส.วิญญาพัทธ์ ทองงาม	372	600	ไม่ผ่าน		291	400	ไม่ผ่าน		225	400	ไม่ผ่าน		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/เพิ่มหลอดไฟ		เปิดม่าน/ เปิดไฟ
8. น.ส.พรรณรัตน์ ดันดิษฐ์	181	600	ไม่ผ่าน		104	400	ไม่ผ่าน		109	400	ไม่ผ่าน		- เพิ่มหลอดไฟ/ โคมไฟ/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ปิดม่าน		เปิดม่าน/ เปิดไฟ
9. นายวรภาส ปุระณะพงษ์	159	600	ไม่ผ่าน		160	400	ไม่ผ่าน		132	400	ไม่ผ่าน		- เพิ่มหลอดไฟ/ โคมไฟ/ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ปิดม่าน		เปิดม่าน/ เปิดไฟ
10. น.ส.ธันตดา สัตตวัตรกุล	396	600	ไม่ผ่าน		411	400	ผ่าน		354	400	ไม่ผ่าน		- เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ/ ใช้โคมไฟ		
													ตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสว่าง		
11. นางเพ็ญมา กัมพะตา	656	600	ผ่าน		637	400	ผ่าน		445	400	ผ่าน		- ปิดฝ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร		
12. นางประนอม จันทรังษี	819	600	ผ่าน		697	400	ผ่าน		385	400	ไม่ผ่าน		- ปิดฝ้าม่านเพื่อเพิ่มความสว่างจากแสงภายนอกอาคาร		หลอดไฟชำรุด หลอด
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน		5				6				2					

ลงชื่อผู้สำรวจ



(นายวิชาญ ภาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ใช้ค่านำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางมณฑาทิพย์ เครือเตชะ) งานชีวอนามัย รพ.ลำพราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จุดคอมพิวเตอร์		จุดที่ 2 เป็นพื้นที่คอมพิวเตอร์		จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน		ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นางสาวเอมมา สุปิ่นนะ	542	600	ไม่ผ่าน	384	400	ไม่ผ่าน	ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ		
2. นางสาวอรอนงค์ คำของ	282	600	ไม่ผ่าน	450	400	ผ่าน	ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ, ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟ		
3. มงทิพย์สุดา ศาส์สีต	414	600	ไม่ผ่าน	440	400	ผ่าน	ดวงโคมอยู่สูง และใช้งานมานาน		ปรับตำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โคมไฟ
4. นางสาวอาภาพร ชุนสง	477	600	ไม่ผ่าน	394	400	ไม่ผ่าน			
5. นางสาวจรรณี ไชยประดิษฐ์	578	600	ไม่ผ่าน	504	400	ผ่าน			
6. นางนุชนาถ อะอินตะ	509	600	ผ่าน	522	400	ผ่าน			
7. นายประศาสน์ ก้องสมุทร	1192	600	ผ่าน	531	400	ผ่าน	หลอดคอมมิวไนท์ 4 หลอดกลาง	ควรเปิดมาช่วยเวลาทำงาน	เปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	2		5		2				

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

ผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำ

(นายวิทยา ธาณีย์)
 15/07/2560
 (นางมิ่งมณฑาทิพย์ เดชอัครัง) งานวิศวกรรม รพ. สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง
กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน : กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอดมพิชิตร์		จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์		จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน		ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน			
1. นายปรีชา มะโนแสน	358	600	334	400	210	400	เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอด หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย		
2. นางสาวกมลมาส จรัส	428	600	390	400	280	400	เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอด		
3. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	245	600	313	400	238	400			ปรับตำแหน่งโคมไฟคอมพิวเตอร์ แล้วได้ 405 Lux
4. นางธิษณัฐภรณ์ อารยพิทยา	405	600	365	400	301	400			
5. นายพิพัฒน์ อัสระไพจิตร	452	600	420	400	360	400			
6. นางอุบลียา ยุคณิศรพูน	563	600	583	400	382	400			
7. นางสาววิไลพร นามวงศ์	385	600	383	400	223	400	หลอดไฟที่ส่องโต๊ะเสีย 1 หลอด		เปิดหน้าต่าง เปิดไฟ
8. นางรุ่งกานา เจริญทรัพย์	421	600	389	400	354	400			
9. นางศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์	400	600	287	400	317	400			
10. นายสุติกร บุญราศรี	307	600	322	400	236	400			
11. นางจิราพร สุทธิพนธ์	383	600	305	400	247	400			
12. นางสาววัชรภรณ์ พิลลา	361	600	282	400	188	400			
13. นางยุภา ขุทอง	469	600	479	400	384	400			
14. นางสาวอัมพร ประเกษม	348	600	308	400	195	400			
15. นางจินดา จันทิ	536	600	256	400	200	400	หลอดตัวร้อนไหม้ 2 หลอด		ควรเปลี่ยนหลอด
16. นายอรุณศิริ สุจินดา	191	600	124	400	96	400	1 หลอดโคมเดียว		
17. นางสาวมีนา ทาหอม	171	600	170	400	123	400	หลอดไฟดวงกลางไม่ออก		
18. นางวรรณดี เขียวระม่าย	165	600	145	400	97	400	จำนวนหลอดไม่เพียงพอ		
17. นางสาวมีนา ทาหอม	171	600	170	400	123	400			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0		2		0				

ลงชื่อผู้สำรวจ  ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทย์ ภาแก้ว)
ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางมณฑาภาณ์ ศรีเอเดรีย)
งานชีวอนามัย รพ.สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงาน ม.แม่โจ้-แพร่ และ ม.แม่โจ้-สุพรรณ สัม 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. มงกุฎทอง สิริภักดิ์	358	600	ไม่ผ่าน	334	400	ไม่ผ่าน	210	400	ไม่ผ่าน	เปลี่ยนโคมไฟฟลูออโรไลท์ให้จำนวนหลอดเดิมเป็น 3-4 หลอด หรือ		
2. นางไข่มพร ดันสุวรรณ	428	600	ไม่ผ่าน	390	400	ไม่ผ่าน	280	400	ไม่ผ่าน	ปรับตำแหน่งโต๊ะทำงานให้แสงเพียงพอ		
3. นางณัฐชนันท์ เอี่ยมตระกูล	245	600	ไม่ผ่าน	313	400	ไม่ผ่าน	238	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นางวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางณัฏฐกานต์ เครือเดชะ)

งานวิศวกรรม รพ.สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องรองอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นายสุวิทย์ ชัยอุดมวิทย์	490	600	ไม่ผ่าน	388	400	ไม่ผ่าน	379	400	ไม่ผ่าน	ตรวจหาคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะช่วยให้ความสว่างบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์		
2. รองอธิการบดี(อาจารย์วิชาดี สอนคำทอง)	370	600	ไม่ผ่าน	106	400	ผ่าน	306	400	ไม่ผ่าน	ตรวจเปิดม่าน และหน้าต่าง ช่วยเพิ่มแสง		
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร. พิชัยสุตา ตั้งตระกูล)	710	600	ผ่าน	682	400	ผ่าน	411	400	ผ่าน	เปิดม่านช่วยเวลากลางวัน		
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุรัตน์ นึกหล่อ)	690	600	ผ่าน	690	400	ผ่าน	421	400	ผ่าน	เปิดม่านช่วยเวลากลางวัน		
5. รองอธิการบดี (อาจารย์รัชฎา เชื้ออิริรัมย์)	894	600	ผ่าน	803	400	ผ่าน	868	400	ผ่าน	ย้ายตำแหน่งโต๊ะทำงาน หรือใช้โต๊ะไฟตั้งโต๊ะช่วย หรือเพิ่มหลอดไฟ		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	3			3			3					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถิ่นแก้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานชีวอนามัย รพ.สันทราย

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ

(นางนันทกานต์ เครือเดชะ)

ตารางผลการสำรวจการจัดตำแหน่ง
กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สถาปนิก : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอมพลพิบูลย์			จุดที่ 2 บ้านพิบูลย์			จุดที่ 3 ใต้ถุน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่า วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	ค่า วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	ค่า วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน			
1. นายสมาน บุญท้าว	593	600	ไม่ผ่าน	374	400	ไม่ผ่าน	301	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางไม่ออก	แก้ไขหลอดไฟเสีย หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
2. นางโสภา สุทธิพันธ์	500	600	ไม่ผ่าน	453	400	ผ่าน	395	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางไม่ออก	แก้ไขหลอดไฟเสีย หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วย	
3. นางสาวดวงดาว ศิริวรรณบุตร	497	600	ไม่ผ่าน	482	400	ผ่าน	321	400	ไม่ผ่าน		ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟฝ้า	
4. นางสาวอารีธา พิเศษสุพันธ์	539	600	ไม่ผ่าน	567	400	ผ่าน	474	400	ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางเสีย	เปลี่ยนหลอด เพิ่มจำนวนหลอด	
5. นางพิชญะวิทย์ คำสืบ	355	600	ไม่ผ่าน	227	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางเสีย (อาร์มไว้ 1 หลอด)	เพิ่มจำนวนหลอด (หลอดตรงกลางเสีย)	
6. นางสาวนงนา ระตะว	411	600	ไม่ผ่าน	385	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	หลอดเสีย	เปลี่ยนไฟ (หลอดตรงกลางเสีย)	
7. นายธีรศักดิ์ น้อยชัย	362	600	ไม่ผ่าน	378	400	ไม่ผ่าน	336	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางเป็นอาร์มไว้	เปลี่ยนหลอดกลางเป็นแบบอาร์มไว้	
8. นายศุภวุฒิ ทัพพร	579	600	ไม่ผ่าน	486	400	ผ่าน	462	400	ผ่าน	หลอดตรงกลางเสีย	แก้ไขหลอดไฟ หากไม่พอ	
9. นางสาวณิชนันท์ ดงคำ	458	600	ไม่ผ่าน	398	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน		ย้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์	
10. นายพลสิทธิ์ หล้ากาศ	516	600	ไม่ผ่าน	520	400	ผ่าน	326	400	ไม่ผ่าน	หลอดอาร์มไว้ 1 หลอด		
11. นางสาวพรพุด พูลสวัสดิ์	539	600	ไม่ผ่าน	467	400	ผ่าน	305	400	ไม่ผ่าน			
12. นางสาวมณี แก้วประภา	291	600	ไม่ผ่าน	320	400	ไม่ผ่าน	222	400	ไม่ผ่าน		เปลี่ยนโคมไฟใช้มีจำนวนหลอดเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 หลอด	
13. นายสุชาติ จันทร์แก้ว	223	600	ไม่ผ่าน	165	400	ไม่ผ่าน	147	400	ไม่ผ่าน	หลอดตรงกลางเสีย	ซ่อม หากยังไม่เพียงพอให้เพิ่มหลอด	
14. นายสมทรง ทัพประกิจ	425	600	ไม่ผ่าน	369	400	ไม่ผ่าน	340	400	ไม่ผ่าน	หลอดเสีย	ซ่อม หากยังไม่เพียงพอให้เพิ่มหลอด	
15. นางสาวพวงมา สวรรณ์โกลม	449	600	ไม่ผ่าน	325	400	ไม่ผ่าน	221	400	ไม่ผ่าน		เปิดหน้าต่างต่างช่วย	
16. กองกองการเจ้าหน้าที่	753	600	ผ่าน	502	400	ผ่าน	379	400	ไม่ผ่าน		ควรเปิดหน้าต่าง หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอดโคม	
17. นายวชิรพันธ์ ชื่นแก้ว	410	600	ไม่ผ่าน	418	400	ผ่าน	390	400	ไม่ผ่าน		ควรเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างเพียงพอ หรือเปลี่ยนโคมเป็นแบบ 3-4 หลอดโคม	
18. นางสาวศิริ ใจระยา	381	600	ไม่ผ่าน	287	400	ไม่ผ่าน	235	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟตรงกลางเสีย		
19. นางสาวกัญญา สุจิตร์	334	600	ไม่ผ่าน	134	400	ไม่ผ่าน	125	400	ไม่ผ่าน	โคมไฟฝ้าเป็นแบบ 2 หลอดโคม		
20. นางสาวระอัสพร พรหมศรี	230	600	ไม่ผ่าน	917	400	ผ่าน	392	400	ไม่ผ่าน			
21. นายเสริมศักดิ์ ชัยภา	340	600	ไม่ผ่าน	380	400	ไม่ผ่าน	290	400	ไม่ผ่าน			
22. นายวันเฉลิม ปัญญาดี	448	600	ไม่ผ่าน	371	400	ไม่ผ่าน	214	400	ไม่ผ่าน			
23. นายอดิสร สุวรรณ	375	600	ไม่ผ่าน	272	400	ไม่ผ่าน	256	400	ไม่ผ่าน		เพิ่มหลอดไฟในห้องหรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสง	
24. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	390	600	ไม่ผ่าน	307	400	ไม่ผ่าน	308	400	ไม่ผ่าน	1 หลอด อาร์มไว้		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน			1	9			2					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิชาญ อานแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางมณฑกานต์ ศรีรอดชะ) งานชีวอนามัย รพ.สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องเลขานุการอธิการบดี และผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอดมอเตอร์				จุดที่ 2 เป็นพื้นที่คอมพิวเตอร์				จุดที่ 3 ใต้ทำงาน				ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน				
1. นางสาววนิดา ศกุลทอง	368	600	ไม่ผ่าน		287	400	ไม่ผ่าน		134	400	ไม่ผ่าน		ครบเปลี่ยนโคมจากแบบ 2 หลอด เป็นแบบ 3-4 หลอด		
2. นางลดาเบญจมา แม่พิมพ์ดี	272	600	ไม่ผ่าน		220	400	ไม่ผ่าน		192	400	ไม่ผ่าน		ปรับโคมทำงานและโคมคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับแสงได้มากขึ้น		
3. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม	307	600	ไม่ผ่าน		190	400	ไม่ผ่าน		172	400	ไม่ผ่าน				
4. เลขานุการ (รองอธิการบดี ผดุงพรหม มะโนชัย)	515	600	ไม่ผ่าน										ไม่ได้ใช้โคม		
ผดุงพรหม มะโนชัย													ปิดม่าน เปิดไฟ (ใกล้หน้าต่าง)		
5. รองอธิการบดี (ผศ.พาทิน มะโนชัย)	668	600	ผ่าน		653	400	ผ่าน		614	400	ผ่าน		เปิดม่าน เปิดไฟ		
ผดุงพรหม มะโนชัย															
6. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยากวิชัยสุลาภ)	542	600	ไม่ผ่าน		682	400	ผ่าน		1018	400	ผ่าน		ควรเปิดม่านเพื่อเพิ่มแสงเล็กน้อย		
ยากวิชัยสุลาภ															
7. อธิการบดี (ผศ.ดร.จำเริญร ยศราช) จุดที่ 1	687	600	ผ่าน		576	400	ผ่าน		453	400	ผ่าน				
ยศราช															
8. อธิการบดี (ผศ.ดร.จำเริญร ยศราช) จุดที่ 2	1013	600	ผ่าน		655	400	ผ่าน		474	400	ผ่าน				
ยศราช															
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน											4				

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิฑูรย์ กาแก้ว)

.....ตั้งแห่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำ

(นางมณฑกานต์ เครือเค็ง)

งานเขียนบัญชี รพ.สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอาคาร : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นางสาวกนกวรรณ แซ่หลือ	160	600	ไม่ผ่าน	99	400	ไม่ผ่าน	76	400	ไม่ผ่าน	หลอดคอมดู 1 โคม		
2. นายปารเมษฐ์ ดงเพชร	308	600	ไม่ผ่าน	271	400	ไม่ผ่าน	155	400	ไม่ผ่าน			
3. นางสาวสุพรรณษา บุญอื้อสิน	288	600	ไม่ผ่าน	279	400	ไม่ผ่าน	218	400	ไม่ผ่าน	หลอดคอมดู 8 โคม	ควรเปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้เป็นแบบ 3-4 หลอดโคม และเปิดมานานช่วยเพิ่มแสง	
4. นายสุพงษ์ พูลเจริญ	170	600	ไม่ผ่าน	162	400	ไม่ผ่าน	109	400	ไม่ผ่าน			
5. นางสุจิตรา ราชจันทร์	137	600	ไม่ผ่าน	66	400	ไม่ผ่าน	101	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถิ่นแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานซ่อมบำรุง รพ.สันทราย

(นางมณฑาทิพย์ เครือเดชะ)

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง


กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องศูนย์วิทยุ และห้องงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอากาศ : ปกติ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. ห้องศูนย์วิทยุ	173	600	ไม่ผ่าน	115	400	ไม่ผ่าน	113	400	ไม่ผ่าน	- โคมไฟและหลอดไฟไม่เพียงพอ	เพิ่มโคม และใช้แบบ 3-4 หลอดต่อโคม หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มแสง	
2. นายณรงค์ เจริญกุล	181	600	ไม่ผ่าน	175	400	ไม่ผ่าน	115	400	ไม่ผ่าน			
3. นายสมเพชร ปากิน	393	600	ไม่ผ่าน	120	400	ไม่ผ่าน	120	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ



ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ธาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางมณฑาทิพย์ ศรีเดช)

งานชีวอนามัย รพ.สันทราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องสำนักงานคุณภาพฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

สภาพอากาศ : ครึ้มฝน

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอดคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นางสาววิทยา ใจกันทา	207	600	ไม่ผ่าน	199	400	ไม่ผ่าน	122	400	ไม่ผ่าน	3 โคมคู่		
2. นางวันจันทร์ ปิ่นแก้ว	252	600	ไม่ผ่าน	260	400	ไม่ผ่าน	188	400	ไม่ผ่าน			
3. นางจุฑารัตน์ อิตทอง	227	600	ไม่ผ่าน	171	400	ไม่ผ่าน	136	400	ไม่ผ่าน	ตรวจปิดผ่านหน้าต่างช่วยได้แสง หรือเพิ่มโคมแบบ 3-4 หลอด/โคม		
4. นางกรรณิษฐ์ พูลทอง	229	600	ไม่ผ่าน	224	400	ไม่ผ่าน	136	400	ไม่ผ่าน	มาช่วยเพิ่มแสง		
5. นางรัตนา กันต์โรจน์	334	600	ไม่ผ่าน	286	400	ไม่ผ่าน	111	400	ไม่ผ่าน	โคมเดียว		
6. นางสาวอรุณี สุริยศ	278	600	ไม่ผ่าน	214	400	ไม่ผ่าน	149	400	ไม่ผ่าน			
ค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ธาแก้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ

งานซ่อมบำรุง รพ.ลำพราย

(นางมิ่งนันทกานต์ เครือเดชะ)

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานกิจการบติ

หน่วยงาน : ห้องงานบัญชี ชั้น 2 อาคารอสังหาริมทรัพย์

สถาปนากาาศ : ศรีมพิศม์

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จุดคอมพิวเตอร์				จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์				จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน				ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน		ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน				
1. นางสาวรัชชพรณิ์ เดชะปัญญา	510	600	ไม่ผ่าน		312	400	ไม่ผ่าน		215	400	ไม่ผ่าน		ย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้รับแสงจากหน้าต่าง หรือเปลี่ยนโต๊ะเป็นแบบ 3-4		
2. นางสาวสิริเบญจรัตน์ มะลิเชื้อ	259	600	ไม่ผ่าน		214	400	ไม่ผ่าน		233	400	ไม่ผ่าน		หลอดไฟเดิม		
3. นางสาวอรุณี ปิ่นสี	231	600	ไม่ผ่าน		119	400	ไม่ผ่าน		147	400	ไม่ผ่าน	โต๊ะหลอดไฟ			
5. นางสาวเกศรินทร์ บุญเลิศ	303	600	ไม่ผ่าน		261	400	ไม่ผ่าน		327	400	ไม่ผ่าน		ย้ายจากที่นั่งจากบังแสง หรือเปลี่ยนโต๊ะเป็นแบบ 3-4 หลอดไฟเดิม		
6. นายทศพงษ์	325	600	ไม่ผ่าน		378	400	ไม่ผ่าน		252	400	ไม่ผ่าน				
7. นายทศพงษ์ พูลทรัพย์	182	600	ไม่ผ่าน		135	400	ไม่ผ่าน		129	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟเสีย 1 หลอด			
8. นางสาวสิริจันทร์นอชา เกษมสันต์	121	600	ไม่ผ่าน		137	400	ไม่ผ่าน		78	400	ไม่ผ่าน				
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน		0				0				0					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางฉวีอนันต์ ทรัพย์ทราย)

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : ห้องสมุดสายใยโทรศัพท์ ชั้น 1 อาคารรังสรรค์กิจการ

สภาพอากาศ : ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นายบรรจง อินทรวงค์	510	600	ไม่ผ่าน	102	400	ไม่ผ่าน	92	400	ไม่ผ่าน	เพดานสูง จำนวนหลอดไม่เพียงพอ	เพิ่มจำนวนหลอดและโคม หรือหาโคมตั้งได้ช่วยเพิ่มแสงสว่าง	
2. นางสาวรุ่งทิภา เดชะวิริยะ	259	600	ไม่ผ่าน	242	400	ไม่ผ่าน	196	400	ไม่ผ่าน		เปิดม่าน และหน้าต่าง ช่วยเพิ่มแสง	
3. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์	231	600	ไม่ผ่าน	111	400	ไม่ผ่าน	80	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ใช้ตำแหน่งนำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางมณฑกานต์ เครือเตชะ)

งานซ่อมบำรุง รพ. สัมพราย

ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง

กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน : งานเงินเดือน กองคลัง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

สภาพอากาศ :

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอยคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
1. นางสาวปายศรี สุขจิตต์	326	600	ไม่ผ่าน	306	400	ไม่ผ่าน	189	400	ไม่ผ่าน	เพดานสูง ทำให้แสงที่ตกลงพื้นที่ทำงานดริบลง	เปิดม่าน หรือหาโคมไฟตั้งโต๊ะ ช่วยเพิ่มแสง	
2. นายคมสัน จักรคำ	355	600	ไม่ผ่าน	305	400	ไม่ผ่าน	352	400	ไม่ผ่าน			
3. นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง	467	600	ไม่ผ่าน	426	400	ผ่าน	312	400	ไม่ผ่าน			
4. นางสาวอนนา สมนุพันธ์ชัย	386	600	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	299	400	ไม่ผ่าน			
5. นางศรีอนงค์ ไกรมา	285	600	ไม่ผ่าน	241	400	ไม่ผ่าน	228	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			1			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ


ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางมิ่งนันทกานต์ เครือเดชะ) งานชีวอนามัย รพ. ลี้พราย


เครื่องวัดความเข้มของแสง ยี่ห้อ Extech รุ่น Easy View TM-33

หมายเลขครุภัณฑ์ 08119366 บ.1257

หน่วยงานเจ้าของ : กรมวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน้า 6



การปรับวัดแสงสว่างที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน



การวัดค่าแสงภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี

